

Scurgeri în conexiunea dintre furtunul de înmuiere și tava de picurare

Uneori, din cauza variațiilor în fabricarea furtunului de scurgere, diametrul deschiderii interioare a țevii este mare. Acest lucru duce la o conexiune neetanșă între captatorul de picurare și furtunul de scurgere, provocând o irigare excesivă în apropierea conexiunii și o lipsă de apă în altă parte.

Există o soluție simplă la această problemă, folosind lungimi scurte de tuburi Irrigatia standard de 3,5 mm.



Folosiți o bucată de țeavă de aproximativ 4 cm lungime, cu un capăt tăiat în unghi.



Împingeți capătul tăiat pătrat prin orificiul de evacuare al tăvii de picurare.



Apăsați ferm capătul îndoit în furtunul de scurgere.

Acest proces trebuie repetat apoi pentru dop, dacă acesta este utilizat pe o singură lungime.



Folosiți o bucată de tub de aproximativ 4 cm lungime și apăsați pe dop.



Introduceți celălalt capăt în furtunul de scurgere.

